



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 25/02/2025	LOCALITA' SAFETY CAR SRL, Via Casalecchio, 3, 47924, Rimini (RN)																						
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) OPEL MOVANO (PC) FURGONE 33 L2H2 BLUEHDI 140 S&S FP					TARGA GR078SF		TELAIO VXEYBBPFB12X87429		1ª IMMATRICOLAZ. 20/09/2023														
KM. 48512	COLORE. Blu Line			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO																			
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa											
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO														
	presa in carico									0,01		0,01											
2177	Porta carico post. a battente Vetrata DX	L	0,60	L	1,20	L	2,00																
1993	Paraurti post. centr. P/sens.parch.	S	0,40	S		S				177,77	S17	147,55											
1993	Scomposizione paraurti		0,30																				
7656	Sensore parcheggio post. centr. DX	S		S		S				107,80	S17	89,47											
0376	Paraurti ant. lat. P/allargatore SX	S		S		S				173,90	S17	144,34											
0376	Scomposizione paraurti SX																						
0376	Paraurti ant. lat. P/allargatore DX	S		S		S				173,90	S17	144,34											
0376	Scomposizione paraurti DX																						
1935	Parafango ant. P/Carico utile leggero DX	S	2,50	S	1,80	S	2,40			230,25	S17	191,11											
2012	Parete lat. post. DX	L	0,40	L	0,85	L	3,30																
	Campagna di richiamo da eseguire									0,01		0,01											
TOTALE TEMPI												SR	4,20	LA	3,85	VE	7,70	ME	0,00	TOTALE RICAMBI			716,83
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %		1,16	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE		0,89	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA		1,60	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI		3,65	TOTALE ORE VERNICIATURA		11,35									
NOTE										RICAMBI		716,83											
Pneumatico ant dx - Ovation - 215/70/15 - invernale - 4 mm										MATER. DI CONSUMO		136,20											
Pneumatico ant sx - Ovation - 215/70/15 - invernale - 4 mm										ORE 11,35 €/ORA 12,00													
Pneumatico post dx - Green max van - 215/70/15 - invernale - 5 mm										USO DIME		0,00											
Pneumatico post sx - Green max van - 215/70/15 - invernale - 5 mm										SMALTIMENTO RIFIUTI		17,22											
Revisione in scadenza nel mese, Periziato con pioggia										MANODOPERA CARR.		582,00											
										ORE 19,40 €/ORA 30,00													
										MANODOPERA MECC.		0,00											
										ORE 0,00 €/ORA 30,00													
										IMPONIBILE		1452,25											
										IVA		319,50											
										TOTALE COMPLESSIVO		1771,75											
CODICE PERITO 159	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI			3	FOGLIO 1													

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 25/02/2025	LOCATION SAFETY CAR SRL, Via Casalecchio, 3, 47924, Rimini (RN)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) OPEL MOVANO (PC) FURGONE 33 L2H2 BLUEHDI 140 S&S FP						PLATE GR078SF		CHASSIS VXEYBBPFB12X87429		1st REGISTRATION. 20/09/2023		
KM. 48512	COLOR. Blu line			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Taking charge									0,01		0,01
2177	Porta load rear a swing vetrata Dx	L	0,60	L	1,20	L	2,00					
1993	Paraurti rear central p/sens.parch.	S	0,40	S		S				177,77	S17	147,55
1993	Bumper dismantling		0,30									
7656	Centre rear parking sensor Dx	S		S		S				107,80	S17	89,47
0376	Paraurti front lat. p/allargatore Sx	S		S		S				173,90	S17	144,34
0376	Bumper dismantling Sx											
0376	Paraurti front lat. p/allargatore Dx	S		S		S				173,90	S17	144,34
0376	Bumper dismantling Dx											
1935	Parafango front p/carico utile leggero Dx	S	2,50	S	1,80	S	2,40			230,25	S17	191,11
2012	Rear lateral wall Dx	L	0,40	L	0,85	L	3,30					
	Recall campaign to be performed									0,01		0,01
TOTAL TIMES		SR	4,20	LA	3,85	VE	7,70	ME	0,00	TOTAL SPARE PARTS 716,83		
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 1,16		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,89		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 3,65		TOTAL PAINTING HOURS 11,35				
NOTE								SPARE PARTS		716,83		
Right front tire - Ovation - 215/70/15 - Winter - 4 mm								MATER. CONSUMPTION		136,20		
Left front tire - Ovation - 215/70/15 - Winter - 4 mm								HOURS 11,35€/HOUR 12,00				
Right rear tire - Green max van - 215/70/15 - Winter - 5 mm								USE TEMPLATES		0,00		
Left rear tire - Green max van - 215/70/15 - Winter - 5 mm								WASTING DISPOSAL		17,22		
Periodical inspection on deadline nel mese , Appraised with rain								LABOR CARR.		582,00		
								HOURS 19,40€/HOUR 30,00				
								LABOR MECH.		0,00		
								HOURS 0,00 €/HOUR 30,00				
								TAXABLE		1452,25		
								VAT		319,50		
								TOTAL		1771,75		
EXPERT CODE 159	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 3			SHEET 1		

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers