



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 15/01/2025	LOCALITA' COSTA CAR SERVICE S.R.L. , Via Degli Eucalipti 11, 92100, VILLAGGIO MOSÀ (AG)																							
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) FIAT DUCATO 35 MH1 2.0 Mjet 16V 115CV ALU Dop.Cab. Cassone a sponde abba						TARGA FM282KY		TELAIO ZFA25000002F07978		1° IMMATRICOLAZ. 29/11/2017														
KM. 126817	COLORE. Bianco Gelato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO																				
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa												
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO															
	Smacchiatura									70,00		70,00												
	Mancata rimozione serigrafie									80,00		80,00												
2168	Porta ant. SX	L		L	0,50	L	1,00																	
2168	Porta ant. DX	L		L	0,50	L	1,00																	
0886	Fanalino lat. SX	S		S		S				34,30	S17	28,47												
1857	Ossatura vano porta ant. SX	L	1,00	L	1,50	L	1,80																	
6220	Rivestimento ossat. vano porta cabina/parete lat. DX	L	1,00	L	1,00	L	1,80																	
1935	Parafango ant. DX	L	0,40	L	0,50	L	0,90																	
4675	Retrovisore interno	S		S		S				51,57	S17	42,80												
TOTALE TEMPI SR 2,40 LA 4,00 VE 6,50 ME 0,00 TOTALE RICAMBI 221,27 ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,98 ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 0,75 ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60 TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 3,33 TOTALE ORE VERNICIATURA 9,83 NOTE Pneumatico ant dx - Dunlop - 215/70/15 - multistagionale - 4.9 mm Pneumatico ant sx - Dunlop - 215/70/15 - multistagionale - 4.9 mm Pneumatico post dx - Dunlop - 215/70/15 - multistagionale - 4.9 mm Pneumatico post sx - Dunlop - 215/70/15 - multistagionale - 4.9 mm Revisione in scadenza nel mese, Periziato con pioggia non Ã stato possibile quantificare la sostituzione delle sponda del cassone posteriore laterali sia destro sia sinistro nonchÃ centrale in quanto non contemplate nel programma. Veicolo sporco mi rise RICAMBI 221,27 MATER. DI CONSUMO ORE 9,83 €/ORA 12,00 117,96 USO DIME 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI 9,91 MANODOPERA CARR. ORE 16,23 €/ORA 30,00 486,90 MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 30,00 0,00 IMPONIBILE 836,04 IVA 183,93 TOTALE COMPLESSIVO 1019,97																								
													CODICE PERITO 196	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 3				FOGLIO 1	

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 15/01/2025	LOCATION COSTA CAR SERVICE S.R.L. , Via Degli Eucalipti 11, 92100, VILLAGGIO MOSÀ (AG)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) FIAT DUCATO 35 MH1 2.0 Mjet 16V 115CV ALU Dop.Cab. Cassone a sponde abba						PLATE FM282KY		CHASSIS ZFA25000002F07978		1st REGISTRATION. 29/11/2017		
KM. 126817	COLOR. Bianco gelato			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Stain removal									70,00		70,00
	Mancata rimozione serigraphs									80,00		80,00
2168	Front door Sx	L		L	0,50	L	1,00					
2168	Front door Dx	L		L	0,50	L	1,00					
0886	Side marker Sx	S		S		S				34,30	S17	28,47
1857	Front door perimeter substructure Sx	L	1,00	L	1,50	L	1,80					
6220	Cab door perimeter subframe/lateral wall trim Dx	L	1,00	L	1,00	L	1,80					
1935	Front fender Dx	L	0,40	L	0,50	L	0,90					
4675	Internal rear view mirror	S		S		S				51,57	S17	42,80
TOTAL TIMES			SR 2,40		LA 4,00		VE 6,50		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 221,27	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,98		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,75		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 3,33			TOTAL PAINTING HOURS 9,83			
NOTE Right front tire - Dunlop - 215/70/15 - Multistagionale - 4.9 mm Left front tire - Dunlop - 215/70/15 - Multistagionale - 4.9 mm Right rear tire - Dunlop - 215/70/15 - Multistagionale - 4.9 mm Left rear tire - Dunlop - 215/70/15 - Multistagionale - 4.9 mm Periodical inspection on deadline nel mese , Appraised with rain non Ã stato possibile quantificare la sostituzione delle sponda del cassone posteriore laterali sia destro sia sinistro nonchÃ centrale in quanto non contemplate nel programma. Veicolo sporco mi rise						SPARE PARTS		221,27				
						MATER. CONSUMPTION HOURS 9,83 €/HOUR 12,00		117,96				
						USE TEMPLATES		0,00				
						WASTING DISPOSAL		9,91				
						LABOR CARR. HOURS 16,23€/HOUR 30,00		486,90				
						LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 30,00		0,00				
						TAXABLE		836,04				
						VAT		183,93				
TOTAL		1019,97										
EXPERT CODE 196	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 3			SHEET 1			

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers