



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 28/02/2025		LOCALITA' TERNIAUTO SRL , Via Degli Artigiani 6, 5100, TERNI (TR)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) DUCATO (PC) 35 Mh2 2.3 Multijet 140cv E6d-Temp FP					TARGA GE930CJ		TELAIO ZFA25000002R82804		1° IMMATRICOLAZ. 25/01/2021				
KM. 177140		COLORE. Bianco Gelato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
	presa in carico									0,01		0,01	
1256	Imbottitura cuscino sedile ant. P/sedile rotante SX	S		S		S				344,40	S17	285,85	
1030	Fodera cuscino sedile ant. P/sedile ant rotante ne SX	S		S		S				266,00	S17	220,78	
2411	Retrovisore est. SX	S		S		S				191,33	S17	158,80	
2411	Retrovisore est. DX	S		S		S				249,80	S17	207,33	
3474	Cristallo sup. retrovisore est. Termico DX	S		S		S				93,00	S17	77,19	
1606	Modanatura porta ant. DX	S		S		S				75,98	S17	63,06	
1982	Paraurti ant. centr. P/paraurti extra serie 5	S		S		S				302,05	S17	250,70	
1982	Scomposizione paraurti		1,00										
1578	Modanatura montante centr. DX	S		S		S				53,66	S17	44,54	
1935	Parafango ant. DX	L	0,80			L	1,00						
2168	Porta ant. P/modanatura arco passaruota DX	M	2,10	M	2,45	M	3,20						
2175	Porta carico lat. scorrevole Vetrata DX	M	1,10	M	3,60	M	4,60						
2012	Parete lat. post. DX	M	1,30	M	3,60	M	6,50						
3949	Angolare post./sede fanale SX	M	1,00	M	2,00	M	2,00						
3949	Angolare post./sede fanale DX	M	1,00	M	2,00	M	2,00						
2012	Parete lat. post. P/porta lat. scorr. SX	L	0,20	L	0,85	L	2,20						
0556	#PRM# Cofano ant.												
1692	Montante centr. DX	M	1,00	M	1,50	M	1,50						
TOTALE TEMPI			SR 9,50		LA 16,00		VE 23,00		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 1308,26		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %		3,45		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE		2,65		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA		1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 7,70	TOTALE ORE VERNICIATURA 30,70
NOTE Pneumatico ant dx - Goodyear - 225/70/15 - multistagionale - 4 mm Pneumatico ant sx - Goodyear - 225/70/15 - multistagionale - 4 mm Pneumatico post dx - Goodyear - 225/70/15 - multistagionale - 4 mm Pneumatico post sx - Goodyear - 225/70/15 - multistagionale - 4 mm Periziato con tempo sereno							RICAMBI		1308,26				
							MATER. DI CONSUMO ORE 30,70 €/ORA 12,00		368,40				
							USO DIME		0,00				
							SMALTIMENTO RIFIUTI		25,00				
							MANODOPERA CARR. ORE 56,20 €/ORA 45,00		2529,00				
							MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00				
							IMPONIBILE		4230,66				
							IVA		930,75				
							TOTALE COMPLESSIVO		5161,41				
CODICE PERITO 141		FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 8			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 28/02/2025	LOCATION TERNIAUTO SRL , Via Degli Artigiani 6, 5100, TERNI (TR)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) DUCATO (PC) 35 Mh2 2.3 Multijet 140cv E6d-Temp FP					PLATE GE930CJ		CHASSIS ZFA25000002R82804		1st REGISTRATION. 25/01/2021			
KM. 177140	COLOR. Bianco gelato			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Taking charge									0,01		0,01
1256	Imbottitura cushion seat front p/sedile rotating Sx	S		S		S				344,40	S17	285,85
1030	Lining cushion seat front p/sedile front rotating Sx	S		S		S				266,00	S17	220,78
2411	External rear view mirror Sx	S		S		S				191,33	S17	158,80
2411	External rear view mirror Dx	S		S		S				249,80	S17	207,33
3474	Cristallo sup. rearview mirror ext. termico Dx	S		S		S				93,00	S17	77,19
1606	Front door moulding Dx	S		S		S				75,98	S17	63,06
1982	Paraurti front central p/paraurti extra serie 5	S		S		S				302,05	S17	250,70
1982	Bumper dismantling		1,00									
1578	Centre pillar moulding Dx	S		S		S				53,66	S17	44,54
1935	Front fender Dx	L	0,80			L	1,00					
2168	Porta front p/modanatura arch wheel arch Dx	M	2,10	M	2,45	M	3,20					
2175	Porta load lat. sliding vetrata Dx	M	1,10	M	3,60	M	4,60					
2012	Rear lateral wall Dx	M	1,30	M	3,60	M	6,50					
3949	Rear corner bracket/tail light mounting Sx	M	1,00	M	2,00	M	2,00					
3949	Rear corner bracket/tail light mounting Dx	M	1,00	M	2,00	M	2,00					
2012	Parete lat. rear p/porta lat. sliding Sx	L	0,20	L	0,85	L	2,20					
0556	#PRM# Front lid											
1692	Centre pillar Dx	M	1,00	M	1,50	M	1,50					
TOTAL TIMES		SR 9,50		LA 16,00		VE 23,00		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 1308,26		
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 3,45		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 2,65		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 7,70		TOTAL PAINTING HOURS 30,70				
NOTE Right front tire - Goodyear - 225/70/15 - Multistagionale - 4 mm Left front tire - Goodyear - 225/70/15 - Multistagionale - 4 mm Right rear tire - Goodyear - 225/70/15 - Multistagionale - 4 mm Left rear tire - Goodyear - 225/70/15 - Multistagionale - 4 mm Appraised in clear weather						SPARE PARTS		1308,26				
						MATER. CONSUMPTION HOURS 30,70€/HOUR 12,00		368,40				
						USE TEMPLATES		0,00				
						WASTING DISPOSAL		25,00				
						LABOR CARR. HOURS 56,20€/HOUR 45,00		2529,00				
						LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00				
						TAXABLE		4230,66				
						VAT		930,75				
						TOTAL		5161,41				
EXPERT CODE 141	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 8			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers