



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 23/01/2025	LOCALITA' CARROZZERIA E OFFICINA AREZZOLI LORIS S.R.L. , Via Vinzaglio 52, 15121, ALESSANDRIA (AL)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) FIAT DUCATO MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M Furgone 4-door						TARGA FP369MH		TELAIO ZFA25000002G59928		1° IMMATRICOLAZ. 17/04/2018		
KM. 186046	COLORE. Bianco Ducato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Mancata rimozione serigrafie									80,00		80,00
0376	Paraurti ant. lat. SX	S	1,40	S		S				224,02	S17	185,94
0376	Scomposizione paraurti SX											
1935	Parafango ant. DX	L	0,20	L	0,50	M	1,00					
1857	Ossatura vano porta ant. DX	L		L		L	1,20					
2187	Porta post. DX	L	0,35	L	0,50	L	1,50					
2012	Parete lat. post. DX	L	0,90	M	2,45	L	3,90					
	Sottoporta dx DX				1,50		1,50					
1515	Modanatura arco passaruota post. DX	S		S		S				61,30	S17	50,88
0868	Fanale post. DX	S	0,20	S		S				253,10	S17	210,07
1993	Paraurti post. centr. 12/17<	S	0,50	S		S				160,02	S17	132,82
1993	Scomposizione paraurti		0,50									
2000	Paraurti post. lat. 12/17< SX	S	0,50	S		S				201,80	S17	167,49
2000	Scomposizione paraurti SX											
2006	Parete lat. ant. SX	L	0,15	L	1,20	L	2,80					
1030	Fodera cuscino sedile ant. grigio RIPARAZIONE SX	L	2,00	L		L						
TOTALE TEMPI		SR 6,70		LA 6,15		VE 11,90		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 827,20		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 1,79		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,37		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 4,76		TOTALE ORE VERNICIATURA 16,66				
NOTE Pneumatico ant dx - Goodyear - 215/75/16 - estivo - 3.6 mm Pneumatico ant sx - Goodyear - 215/75/16 - estivo - 3.6 mm Pneumatico post dx - Goodyear - 215/75/16 - estivo - 3.6 mm Pneumatico post sx - Goodyear - 215/75/16 - estivo - 3.6 mm Apparato Car Sharing TEXA non installato, Periziato con pioggia						RICAMBI		827,20				
						MATER. DI CONSUMO ORE 16,66 €/ORA 12,00		199,92				
						USO DIME		0,00				
						SMALTIMENTO RIFIUTI		22,95				
						MANODOPERA CARR. ORE 29,51 €/ORA 30,00		885,30				
						MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 30,00		0,00				
						IMPONIBILE		1935,37				
						IVA		425,78				
						TOTALE COMPLESSIVO		2361,15				
CODICE PERITO 271	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 4				FOGLIO 1		

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 23/01/2025	LOCATION CARROZZERIA E OFFICINA AREZZOLI LORIS S.R.L. , Via Vinzaglio 52, 15121, ALESSANDRIA (AL)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) FIAT DUCATO MAXI 35 XLH3 2.3 Multijet 130CV 6M Furgone 4-door						PLATE FP369MH		CHASSIS ZFA25000002G59928		1st REGISTRATION. 17/04/2018			
KM. 186046	COLOR. Bianco ducato			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Mancata rimozione serigraphs									80,00		80,00	
0376	Lateral front bumper Sx	S	1,40	S		S				224,02	S17	185,94	
0376	Bumper dismantling Sx												
1935	Front fender Dx	L	0,20	L	0,50	M	1,00						
1857	Front door perimeter substructure Dx	L		L		L	1,20						
2187	Rear door Dx	L	0,35	L	0,50	L	1,50						
2012	Rear lateral wall Dx	L	0,90	M	2,45	L	3,90						
	Sottoporta right Dx				1,50		1,50						
1515	Rear wheel arch moulding Dx	S		S		S				61,30	S17	50,88	
0868	Tail light Dx	S	0,20	S		S				253,10	S17	210,07	
1993	Paraurti rear central 12/17<	S	0,50	S		S				160,02	S17	132,82	
1993	Bumper dismantling		0,50										
2000	Paraurti rear lat. 12/17< Sx	S	0,50	S		S				201,80	S17	167,49	
2000	Bumper dismantling Sx												
2006	Front lateral wall Sx	L	0,15	L	1,20	L	2,80						
1030	Lining cushion seat front grigio riparazione Sx	L	2,00	L		L							
TOTAL TIMES				SR 6,70		LA 6,15		VE 11,90		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 827,20	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 1,79		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,37		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 4,76		TOTAL PAINTING HOURS 16,66					
NOTE Right front tire - Goodyear - 215/75/16 - Summer - 3.6 mm Left front tire - Goodyear - 215/75/16 - Summer - 3.6 mm Right rear tire - Goodyear - 215/75/16 - Summer - 3.6 mm Left rear tire - Goodyear - 215/75/16 - Summer - 3.6 mm Apparato car sharing texa not installato , Appraised with rain								SPARE PARTS		827,20			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 16,66€/HOUR 12,00		199,92			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		22,95			
								LABOR CARR. HOURS 29,51€/HOUR 30,00		885,30			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 30,00		0,00			
								TAXABLE		1935,37			
								VAT		425,78			
								TOTAL		2361,15			
EXPERT CODE 271	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 4			SHEET 1				

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers