



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 07/05/2025	LOCALITA' PNEUS 2 CENTROGOMME , Via Circonvallazione Sud 5H, 26010, OFFANENGO (CR)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) X1 (PC) Xdrive 25e Busi						TARGA GF587CG		TELAIO WBA71AB0905T61354		1° IMMATRICOLAZ. 14/04/2021		
KM. 99939	COLORE. Cashmere Silver				TIPO SMALTO METALL/DOPPIO							
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
TOTALE TEMPI		SR 0,00		LA 0,00		VE 0,00		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 320,00		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,00		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 0,00		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 0,00		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 0,00		TOTALE ORE VERNICIATURA 0,00				
NOTE Pneumatico ant dx - Pirelli - 225/45/19 - invernale - 4 mm Pneumatico ant sx - Pirelli - 225/45/19 - invernale - 4 mm Pneumatico post dx - Pirelli - 225/45/19 - invernale - 4 mm Pneumatico post sx - Pirelli - 225/45/19 - invernale - 4 mm Cavo di ricarica domestico presente, Cavo di ricarica per colonnina presente, Revisione in scadenza nel mese, Periziato con tempo sereno								RICAMBI		320,00		
								MATER. DI CONSUMO ORE 0,00 €/ORA 12,00		0,00		
								USO DIME		0,00		
								SMALTIMENTO RIFIUTI		3,84		
								MANODOPERA CARR. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00		
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00		
								IMPONIBILE		323,84		
								IVA		71,24		
								TOTALE COMPLESSIVO		395,08		
CODICE PERITO 182	FIRMA				RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 0			FOGLIO 1		

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 07/05/2025	LOCATION PNEUS 2 CENTROGOMME , Via Circonvallazione Sud 5H, 26010, OFFANENGO (CR)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) X1 (PC) Xdrive 25e Busi						PLATE GF587CG		CHASSIS WBA71AB0905T61354		1st REGISTRATION. 14/04/2021			
KM. 99939	COLOR. Cashmere silver			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Left front wheel damaged									80,00		80,00	
	Right front wheel damaged									80,00		80,00	
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00	
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00	
TOTAL TIMES		SR 0,00		LA 0,00		VE 0,00		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 320,00			
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,00		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,00		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 0,00		TOTAL ADDITIONAL HOURS 0,00		TOTAL PAINTING HOURS 0,00					
NOTE Right front tire - Pirelli - 225/45/19 - Winter - 4 mm Left front tire - Pirelli - 225/45/19 - Winter - 4 mm Right rear tire - Pirelli - 225/45/19 - Winter - 4 mm Left rear tire - Pirelli - 225/45/19 - Winter - 4 mm Cavo from charging domestico present , Cavo from charging for colonnina present , Periodical inspection on deadline nel mese , Appraised in clear weather										SPARE PARTS		320,00	
										MATER. CONSUMPTION HOURS 0,00 €/HOUR 12,00		0,00	
										USE TEMPLATES		0,00	
										WASTING DISPOSAL		3,84	
										LABOR CARR. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00	
										LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00	
										TAXABLE		323,84	
										VAT		71,24	
TOTAL		395,08											
EXPERT CODE 182	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 0			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers