



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 28/04/2025	LOCALITA' MALDARIZZI AUTOMOTIVE SPA , Via Guglielmo Oberdan ---, 70126, BARI (BA)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) CITROEN C5 AIRCROSS(PC) BLUEHDI 130 S&S SHINE EAT8 FP						TARGA GP242MG		TELAIO VR7ACYHZSPL032747		1° IMMATRICOLAZ. 13/06/2023		
KM. 28482	COLORE. Tetto Nero Perla			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
2168	Porta ant. SX	M	1,75	M	2,45	M	2,40					
1606	Modanatura porta ant. alluminio SX	S	0,20	S		S				186,51	S17	154,80
2187	Porta post. SX	M	1,40			M	2,55					
1945	#PRM# Parafango post. SX											
5507	Paraurti post. p/sup. P/sorvegl.angolo cieco					L	3,00					
5507	Scomposizione paraurti		2,00									
2187	#PRM# Porta post. DX											
2168	Porta ant. DX	M	1,75	M	2,45	M	2,40					
5003	Paraurti ant. parte sup. P/sorvegl.angolo morto pr					L	3,00					
5003	Scomposizione paraurti		2,00									
1551	#PRM# Modanatura inf. paraurti ant. silver cromato											
1935	#PRM# Parafango ant. SX											
1935	Parafango ant. DX	L	0,90			L	1,20					
TOTALE TEMPI			SR 10,00		LA 4,90		VE 14,55		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 474,80	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 2,18		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,67		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 5,45		TOTALE ORE VERNICIATURA 20,00				
NOTE Pneumatico ant dx - Pirelli - 225/55/18 - multistagionale - 5 mm Pneumatico ant sx - Pirelli - 225/55/18 - multistagionale - 5 mm Pneumatico post dx - Pirelli - 225/55/18 - multistagionale - 6 mm Pneumatico post sx - Pirelli - 225/55/18 - multistagionale - 6 mm Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno							RICAMBI		474,80			
							MATER. DI CONSUMO ORE 20,00 €/ORA 12,00		240,00			
							USO DIME		0,00			
							SMALTIMENTO RIFIUTI		25,00			
							MANODOPERA CARR. ORE 34,90 €/ORA 45,00		1570,50			
							MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
							IMPONIBILE		2310,30			
							IVA		508,27			
							TOTALE COMPLESSIVO		2818,57			
CODICE PERITO 88	FIRMA			RUOLO N. 0000			FERMO TECNICO GIORNI 5			FOGLIO 1		

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 28/04/2025		LOCATION MALDARIZZI AUTOMOTIVE SPA , Via Guglielmo Oberdan ---, 70126, BARI (BA)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) CITROEN C5 AIRCROSS(PC) BLUEHDI 130 S&S SHINE EAT8 FP						PLATE GP242MG		CHASSIS VR7ACYHZSPL032747		1st REGISTRATION. 13/06/2023			
KM. 28482		COLOR. Tetto nero perla			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Left front wheel damaged									80,00		80,00	
	Right front wheel damaged									80,00		80,00	
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00	
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00	
2168	Front door Sx	M	1,75	M	2,45	M	2,40						
1606	Moulding brings front alluminio Sx	S	0,20	S		S				186,51	S17	154,80	
2187	Rear door Sx	M	1,40			M	2,55						
1945	#PRM# Rear fender Sx												
5507	Paraurti rear p/sup. p/sorvegl.angolo blind					L	3,00						
5507	Bumper dismantling		2,00										
2187	#PRM# Rear door Dx												
2168	Front door Dx	M	1,75	M	2,45	M	2,40						
5003	Paraurti front part sup. p/sorvegl.angolo morto pr					L	3,00						
5003	Bumper dismantling		2,00										
1551	#PRM# Moulding lower bumper front silver cromato												
1935	#PRM# Front fender Sx												
1935	Front fender Dx	L	0,90			L	1,20						
TOTAL TIMES				SR 10,00		LA 4,90		VE 14,55		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 474,80	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 2,18		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,67		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 5,45		TOTAL PAINTING HOURS 20,00					
NOTE Right front tire - Pirelli - 225/55/18 - Multistagionale - 5 mm Left front tire - Pirelli - 225/55/18 - Multistagionale - 5 mm Right rear tire - Pirelli - 225/55/18 - Multistagionale - 6 mm Left rear tire - Pirelli - 225/55/18 - Multistagionale - 6 mm Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather								SPARE PARTS		474,80			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 20,00€/HOUR 12,00		240,00			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		25,00			
								LABOR CARR. HOURS 34,90€/HOUR 45,00		1570,50			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00			
								TAXABLE		2310,30			
								VAT		508,27			
								TOTAL		2818,57			
EXPERT CODE 88		SIGNATURE				ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 5			SHEET 1		

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers