



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 13/03/2025	LOCALITA' STARACE SRL , Via Napoli 136, 80053, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)												
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) 911 Carrera S Coupe FP							TARGA FW104VN		TELAIO WP0ZZZ99ZLS215295		1° IMMATRICOLAZ. 06/05/2019		
KM. 81743	COLORE. Nero Jet				TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
	presa in carico									0,01		0,01	
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato												
TOTALE TEMPI				SR 0,00		LA 0,00		VE 0,00		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 0,01	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,00		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 0,00		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 0,00		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 0,00				TOTALE ORE VERNICIATURA 0,00			
NOTE Pneumatico ant dx - Pirelli - 245/35/20 - invernale - 6 mm Pneumatico ant sx - Pirelli - 245/35/20 - invernale - 6 mm Pneumatico post dx - Pirelli - 305/30/21 - invernale - 5 mm Pneumatico post sx - Pirelli - 305/30/21 - invernale - 5 mm Veicolo sporco esternamente, Periziato con pioggia								RICAMBI		0,01			
								MATER. DI CONSUMO ORE 0,00 €/ORA 12,00		0,00			
								USO DIME		0,00			
								SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00			
								MANODOPERA CARR. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00			
								IMPONIBILE		0,01			
								IVA		0,00			
								TOTALE COMPLESSIVO		0,01			
CODICE PERITO 59	FIRMA				RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 0			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 13/03/2025	LOCATION STARACE SRL , Via Napoli 136, 80053, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) 911 Carrera S Coupe FP					PLATE FW104VN		CHASSIS WP0ZZZ99ZLS215295		1st REGISTRATION. 06/05/2019			
KM. 81743	COLOR. Nero jet			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Taking charge									0,01		0,01
	#PRM# Left front wheel damaged											
TOTAL TIMES				SR 0,00		LA 0,00		VE 0,00		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 0,01
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,00		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,00		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 0,00		TOTAL ADDITIONAL HOURS 0,00		TOTAL PAINTING HOURS 0,00				
NOTE Right front tire - Pirelli - 245/35/20 - Winter - 6 mm Left front tire - Pirelli - 245/35/20 - Winter - 6 mm Right rear tire - Pirelli - 305/30/21 - Winter - 5 mm Left rear tire - Pirelli - 305/30/21 - Winter - 5 mm Veicolo sporco esternamente , Appraised with rain								SPARE PARTS		0,01		
								MATER. CONSUMPTION HOURS 0,00 €/HOUR 12,00		0,00		
								USE TEMPLATES		0,00		
								WASTING DISPOSAL		0,00		
								LABOR CARR. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00		
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00		
								TAXABLE		0,01		
								VAT		0,00		
								TOTAL		0,01		
EXPERT CODE 59	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 0			SHEET 1		

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers