



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 24/02/2025	LOCALITA' RAMO S.R.L. DEI F.LLI EDDY & VITO RUCCIA, Seconda Traversa Viale dell'Artigianato SN, 70026, Modugno (BA)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) SPORTAGE (PC) 1.6 Crdi Mhyb 100kw Busin. Class Dct 2wd						TARGA GJ018AH		TELAIO U5YPG812GML125298		1° IMMATRICOLAZ. 19/01/2022		
KM. 130141	COLORE. Canyon Silver			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00
1918	Parabrezza P/s.piogg./ugelli terg.termici	S	4,50	S		S				794,18	S17	659,17
8661	Fanalino lat. retrovisore est. SX	S		S		S				81,78	S17	67,88
5506	Paraurti post. p/inf. P/riv.inf. argento/cromo	S		S		S				398,73	S17	330,95
5506	Scomposizione paraurti		1,00									
5507	#PRM# Paraurti post. p/sup. P/PRL/PDR											
0875	#DE# Fanale post. parte int. 12/21< SX	S	0,20	S		S				98,31	S17	81,60
2187	Porta post. DX	M	1,60	M	2,45	M	2,65					
8661	Fanalino lat. retrovisore est. DX	S		S		S				81,78	S17	67,88
TOTALE TEMPI		SR 7,30		LA 2,45		VE 2,65		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 1287,48		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,40		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 0,31		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 2,31		TOTALE ORE VERNICIATURA 4,96				
NOTE Pneumatico ant dx - Pirelli - 225/60/17 - estivo - 7 mm Pneumatico ant sx - Pirelli - 225/60/17 - estivo - 6 mm Pneumatico post dx - Pirelli - 225/60/17 - estivo - 7 mm Pneumatico post sx - Pirelli - 225/60/17 - estivo - 7 mm Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno						RICAMBI		1287,48				
						MATER. DI CONSUMO ORE 4,96 € /ORA 12,00		59,52				
						USO DIME		0,00				
						SMALTIMENTO RIFIUTI		21,46				
						MANODOPERA CARR. ORE 14,71 € /ORA 30,00		441,30				
						MANODOPERA MECC. ORE 0,00 € /ORA 30,00		0,00				
						IMPONIBILE		1809,76				
						IVA		398,15				
						TOTALE COMPLESSIVO		2207,91				
CODICE PERITO 88	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 2			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 24/02/2025	LOCATION RAMO S.R.L. DEI F.LLI EDDY & VITO RUCCIA, Seconda Traversa Viale dell'Artigianato SN, 70026, Modugno (BA)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) SPORTAGE (PC) 1.6 Crdi Mhyb 100kw Busin. Class Dct 2wd						PLATE GJ018AH		CHASSIS U5YPG812GML125298		1st REGISTRATION. 19/01/2022		
KM. 130141	COLOR. Canyon silver			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
1918	Parabrezza p/s.piogg./ugelli terg.termici	S	4,50	S		S				794,18	S17	659,17
8661	External rear view mirror turn indicator Sx	S		S		S				81,78	S17	67,88
5506	Paraurti rear p/inf. p/riv.inf. argento/cromo	S		S		S				398,73	S17	330,95
5506	Bumper dismantling		1,00									
5507	#PRM# Paraurti rear p/sup. p/prl/pdr											
0875	#DE# Fanale rear part int. 12/21< Sx	S	0,20	S		S				98,31	S17	81,60
2187	Rear door Dx	M	1,60	M	2,45	M	2,65					
8661	External rear view mirror turn indicator Dx	S		S		S				81,78	S17	67,88
TOTAL TIMES			SR 7,30	LA 2,45	VE 2,65	ME 0,00	TOTAL SPARE PARTS 1287,48					
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,40		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,31		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 2,31		TOTAL PAINTING HOURS 4,96				
NOTE Right front tire - Pirelli - 225/60/17 - Summer - 7 mm Left front tire - Pirelli - 225/60/17 - Summer - 6 mm Right rear tire - Pirelli - 225/60/17 - Summer - 7 mm Left rear tire - Pirelli - 225/60/17 - Summer - 7 mm Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather								SPARE PARTS		1287,48		
								MATER. CONSUMPTION HOURS 4,96 €/HOUR 12,00		59,52		
								USE TEMPLATES		0,00		
								WASTING DISPOSAL		21,46		
								LABOR CARR. HOURS 14,71 €/HOUR 30,00		441,30		
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 30,00		0,00		
								TAXABLE		1809,76		
								VAT		398,15		
								TOTAL		2207,91		
EXPERT CODE 88	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 2			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers