



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 17/03/2025		LOCALITA' ELDORADO Srl, Via Roma,118/H, 40012, Bargellino (BO)															
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) STELVIO (PC) 2.2 Turbo Diesel 210cv At8 Q4 Veloce FP					TARGA GC469GE		TELAIO ZARPAHPX5L7C74845		1° IMMATRICOLAZ. 28/07/2020								
KM. 0		COLORE. Blu Misano			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO												
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa					
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO								
	Disco ruota anteriore sx danneggiato									80,00		80,00					
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00					
	Disco ruota posteriore sx danneggiato									80,00		80,00					
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00					
	#PRM# Parabrezza																
0556	Cofano ant.	L	0,15			L	0,90										
1981	Paraurti ant. P/sensori parcheggio	L	1,10	L		L	3,40										
1981	Scomposizione paraurti		1,70														
2168	Porta ant. SX	L	0,60	L	0,50	L	0,90										
2187	#PRM# Porta post. SX																
5507	#PRM# Paraurti post. p/sup. P/rilevamento punto ci																
5506	Paraurti post. p/inf.	L	0,30	L		L	0,40										
0874	#PRM# Fanale post. parte est. SX																
2187	#PRM# Porta post. DX																
2168	#PRM# Porta ant. DX																
TOTALE TEMPI					SR 3,85		LA 0,50		VE 5,60		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 320,00				
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %		0,84		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE			0,64			ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA			1,60	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	3,08	TOTALE ORE VERNICIATURA	8,68
NOTE Pneumatico ant dx - Michelin - 255/45/20 - multistagionale - 4.6 mm Pneumatico ant sx - Michelin - 255/45/20 - multistagionale - 4.8 mm Pneumatico post dx - Michelin - 255/45/20 - multistagionale - 4.3 mm Pneumatico post sx - Michelin - 255/45/20 - multistagionale - 4.7 mm Ruotino Batteria Scarica, Veicolo sporco esternamente, Periziato con tempo sereno										RICAMBI		320,00					
										MATER. DI CONSUMO ORE 8,68 € /ORA 12,00		104,16					
										USO DIME		0,00					
										SMALTIMENTO RIFIUTI		12,13					
										MANODOPERA CARR. ORE 13,03 € /ORA 45,00		586,35					
										MANODOPERA MECC. ORE 0,00 € /ORA 45,00		0,00					
										IMPONIBILE		1022,64					
										IVA		224,98					
										TOTALE COMPLESSIVO		1247,62					
CODICE PERITO 370		FIRMA			RUOLO N. 0000			FERMO TECNICO GIORNI 2			FOGLIO 1						

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 17/03/2025	LOCATION ELDORADO Srl, Via Roma,118/H, 40012, Bargellino (BO)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) STELVIO (PC) 2.2 Turbo Diesel 210cv At8 Q4 Veloce FP						PLATE GC469GE		CHASSIS ZARPAHPX5L7C74845		1st REGISTRATION. 28/07/2020			
KM. 0	COLOR. Blu misano			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded		
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME				
	Left front wheel damaged									80,00		80,00	
	Right front wheel damaged									80,00		80,00	
	Left rear wheel damaged									80,00		80,00	
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00	
	#PRM# Windscreen												
0556	Front lid	L	0,15			L	0,90						
1981	Paraurti front p/sensori parking area	L	1,10	L		L	3,40						
1981	Bumper dismantling		1,70										
2168	Front door Sx	L	0,60	L	0,50	L	0,90						
2187	#PRM# Rear door Sx												
5507	#PRM# Paraurti rear p/sup. p/rilevamento point bli												
5506	Rear bumper, lower part	L	0,30	L		L	0,40						
0874	#PRM# Outer part of tail light Sx												
2187	#PRM# Rear door Dx												
2168	#PRM# Front door Dx												
TOTAL TIMES				SR 3,85		LA 0,50		VE 5,60		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 320,00	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,84		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,64		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 3,08		TOTAL PAINTING HOURS 8,68					
NOTE Right front tire - Michelin - 255/45/20 - Multistagionale - 4.6 mm Left front tire - Michelin - 255/45/20 - Multistagionale - 4.8 mm Right rear tire - Michelin - 255/45/20 - Multistagionale - 4.3 mm Left rear tire - Michelin - 255/45/20 - Multistagionale - 4.7 mm Spare wheel Low battery, Veicolo sporco esternamente , Appraised in clear weather								SPARE PARTS		320,00			
								MATER. CONSUMPTION HOURS 8,68 €/HOUR 12,00		104,16			
								USE TEMPLATES		0,00			
								WASTING DISPOSAL		12,13			
								LABOR CARR. HOURS 13,03€/HOUR 45,00		586,35			
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00			
								TAXABLE		1022,64			
								VAT		224,98			
								TOTAL		1247,62			
EXPERT CODE 370	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 2			SHEET 1			

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers